98 年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98 年莫拉克颱風

嘉 義 縣—梅山鄉太和村



98 年莫拉克颱風-嘉義梅山-013

- ❖災區位置：梅山鄉太和村
  (蛤里味部落太和國小)
  (位於嘉 169 線 4K 處)
- ❖災害發生時間：8 月 8 日 20 時 00 分
- ❖災害類型：土石流(嘉縣 DF008)
- ❖有效累積雨量：855.9mm

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖災損描述與統計：

- ✓莫拉克颱風挾帶豪大雨，造成嘉縣 DF008 溪流兩側產生大面積崩塌，崩落土石伴隨大量洪水宣洩而下，造成既有護岸遭沖毀，土石流溢流改道，導致太和村 3 鄰民宅及農舍毀損，聯外道路亦遭土石流毀損約 100 公尺。太和國小亦因邊坡發生崩塌，掩埋了太和國小部分教室，並造成嘉 169 線中斷約 50m。
- ✓人員傷亡：無。 ✓房屋受損：6 棟。
- ✓道路阻斷：共約 150 公尺。



優質、效率、團隊
註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局